

---

## 第1章 输送带粘结硫化常用材料

粘接和热硫化常用材料 A、冷粘工艺所需材料：1、120#汽油（清洁除污用）。2、胶带专用粘合剂（又分为：一般输送带用、耐热输送带用、阻燃输送带用）。B、热硫化接头使用材料：1、120#汽油（除污和稀释胶浆）。2、输送带专用胶浆（输送带厂家自制）。3、热硫化用贴胶片（分普通型和耐热型，输送带厂家自制）。4、封口用盖胶（和接头输送带盖胶型号相同）5、无纺布或旧报纸。

---