
输送带根据耐热程度分类及使用注意事项

输送带根据耐热程度分类及使用注意事项，输送带按照耐热程度分为耐热，耐高温还有耐烧灼三大类如下：

耐热输送带：T1 型耐不大于 100 度、T2 型耐不大于 125 度、T3 型耐不大于 150 度

耐高温输送带：耐温能力不大于 200 度

耐烧灼输送带(金属网芯输送带)：耐温 200-500 度

输送带目前在机械加工，矿产运营，食品行业都有广泛的使用，不同行业的要求标准也不一样，所以在使用的時候节省成本，符合标准才是最重要的！！
